# GD&T

# FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DIMENSIONAL

GD&T - RPS - GPS







SEJA UM PROFISSIONAL DIFERENCIADO, RECONHECIDO E VALORIZADO PELO MERCADO DE TRABALHO.

ESPECIALIZE-SE EM GD&T PRATICANDO NOS DESENHOS OU TRABALHOS DA SUA EMPRESA



# **CICLO VICIOSO E FATORES AGRAVANTES**

#### **NOVAS TECNOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO**

- Mercado cada vez mais agresssivo e cliente cada vez mais exigente tornam a competição mais acirrada.
- 2) É alta a pressão por desenvolver produtos mais robustos, mais baratos e em menor prazo.
- As empresas precisam ter acesso a tecnologias de ponta e dispor de pessoas com entregas de alto nível.

NECESSIDADE DE DESENVOLVER PRODUTOS MELHORES

- 7) As escolas não tem formação voltada, de forma efetiva, para trabalhos de dimensionamento funcional e respectivo controle dimensional.
- 8) Muitos profissionais fazem trabalhos na área de GD&T Engenharia Dimensional sem conhecimento teórico e prático suficiente do assunto.
- 9) A qualidade e o prazo de execução dos trabalhos de engenharia dimensional, focados na especificação e no controle ficam comprometidos.

- 4) Novos conhecimentos são desenvolvidos e disponibilizados sobre dimensionamento funcional.
  - É prática as pessoas buscarem ajuda nas comunidades digitais para tirar dúvidas referentes à GD&T.
  - 6) Esta prática leva as pessoas a se tornarem dependentes, além da solução dada nem sempre ser a correta.

Por uma lado as empresas tem dificuldades em encontrar profissionais capacitados em GD&T - Engenharia Dimensional e por outro lado os profissionais não capacitados tem menores chances de progressão na carreira.

Para os profissionais com visão de futuro clara e que desejam ter domínio do assunto, oferecemos a FORMAÇÃO EM GD&T - ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DIMENSIONAL

**NOVAS TECNOLOGIAS DE CONTROLE DIMENSIONAL** 

### **ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DIMENSIONAL**

Você vale para o mercado aquilo que você investe na sua formação. Quanto menos você investe ou quanto mais superficial for a sua formação, menos o mercado o reconhece e valoriza. Pense nisso antes de investir seu tempo e seu dinheiro em formações de GD&T. Considere uma formação sólida e completa.

Seja um Especialista em GD&T - Engenharia Dimensional, participando do Programa Completo de Formação oferecido pela Basso's & Associados, com dois focos:

Marcação e Conferência de Desenhos 216 h

Leitura e Interpretação de Desenhos

Recomendado para engenheiros, projetistas e conferentes de desenho de produto, engenheiros e técnicos de processo, manufatura e qualidade, programadores e metrologistas ou outro profissional que queira se especializar no assunto.



# OPERACIONALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA

- No total são 13 cursos, existindo a opção de você se especializar nas Normas ASME
  e ISO ou apenas em uma; então, neste caso, serão 11 cursos. Para aquelas pessoas
  interessadas em participar em cursos específicos também é possível, mas sem fazer
  parte da especialização.
- Os cursos poderão ser realizados presencial ou ao vivo pela plataforma Zoom,
   dependendo da composição dos grupos. As datas, horários e locais serão fornecidos
   em função das demandas e preferências.
  - Para os que fizerem o curso pela plataforma Zoom, no final da formação, será marcado um encontro presencial de dois dias, em local e datas a serem definidos, para fazermos uma imersão prática para os conteúdos mais relevantes.
    - Será fornecido o certificado de especialista apenas para aquelas pessoas que participarem da grade completa de formação e apresentar um trabalho prático envolvendo o conteúdo abordado e sob a orientação do consultor.

# BENEFÍCIOS DE QUEM PARTICIPAR DA FORMAÇÃO



- Durante o período da formação, o participante poderá tirar suas dúvidas de trabalhos reais com o consultor, sendo esta uma orientação personalizada.
- Desde que permitido pelo participante, seus desenhos poderão ser compartilhados para servirem de exemplo e ou estudo de caso durante o curso.
- As dúvidas pertinentes e relevantes serão compartilhadas com o grupo, formando um arquivo FAQ Frequently Asked Questions.
- Após o término da formação, o participante terá a extensão do acompanhamento pelo consultor em mais três meses, sem custo adicional.

ESSA É UMA ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA CONSOLIDAR SEU CONHECIMENTO EM GD&T



# ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DIMENSIONAL

#### GRADE DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA EM ENGENHARIA **DIMENSIONAL**

#### QPTG31

Tolerâncias Cartesianas, Rugosidade e Textura

QPTG34:

**GPS - Fundamentos da** Norma ISO

QPTG35

GPS - Aplicação da Norma ISO

QPTG32

**GD&T - Fundamentos da Norma ASME** 

QPTG33

GD&T - Aplicação da Norma

**ASME** 

GPTG36

GD&T - Comparação das Normas ASME e ISO

QPTG37

**RPS - Sistema Ponto de** Referência

QPTG38

**GD&T - Tolerance Stack Fundamental** 

DO DESENHO MARCAÇÃO

**NORMA** 

QPTG39

**GD&T - Tolerance Stack** Avançado

QPTG40

GD&T - Marcação de Desenho do Produto QPTG41

GD&T - Aplicação de **Controle Estatístico** 

QPTG42

GD&T - Aplicação em **Ferramentas e Dispositivos** 

QPTG43

**GD&T - Práticas de Controle** na Metrologia

DO DESENHO **LEITURA** 

NORMA



#### No final deste treinamento, o participante terá aprendido:

- **1. Como** funciona o sistema de tolerâncias e ajustes, suas tolerâncias fundamentais, afastamentos de referência, sistemas eixo-base e furo-base e classes de ajuste.
- **2. Como** escolher os melhores tipos de ajustes, priorizando os recomendados, baseados nas tabelas da norma, para dimensões até 500 mm e sua extensão para 3500 mm.
- **3. Como** calcular os melhores ajustes baseado na premissa de MATD máximo aproveitamento da tolerância disponível e nos campos de tolerância permitidos.
- **4. Como** escolher as tolerâncias cartesianas aplicáveis às dimensões lineares e angulares, para as diversas classes tolerância, baseados nas tabelas das normas.
- **5. Como** é feita a escolha do tipo de ajuste para peças que tenham a necessidade de ajustes forçados, de modo que as resistências sejam maiores que as solicitações.
- **6. Como** escolher as tolerâncias de arestas para peças que tenham necessidades de preservar estes elementos em função de aparência, resistência ou segurança.
- **7. Como** utilizar as normas para a aplicação de tolerâncias cartesianas para alguns processos produtivos: fundição, usinagem, estampagem, soldagem, injeção e forjamento.
- **8. Como** especificar, interpretar e avaliar as tolerâncias de rugosidade e textura e suas recomendações de aplicação em diferentes tipos de peças.

#### QPTG32: GD&T - FUNDAMENTOS DA NORMA ASME

24 h

- **1. Como** GD&T contribui para o aumento do valor das tolerâncias, com consequente redução de custos do produto, considerando-se os erros e as aparências da peça.
- **2. Como** utilizar as principais definições, regras, simbologias e modificadores, de modo que se façam aplicações adequadas no produto e interpretações corretas do desenho.
- **3. Como** elaborar um plano de controle conceitual para a marcação de GD&T, considerando o respeito às hierarquias e a influência na aceitação ou rejeição da peça.
- **4. Como** utilizar a Norma ASME com as normas complementares e a relação destas com outras normas utilizadas no sistema de dimensionamento e toleranciamento geométrico.
- **5. Como** aplicar e interpretar as condições de material, envolvendo tolerâncias dimensionais e geométricas, considerando-se as questões de montagem, proteção e centralização.
- **6. Como** referenciar uma peça, considerando-se a imobilização e a estabilização da mesma, na posição de aplicação, seja para elementos mensuráveis ou não mensuráveis.
- **7. Como** interpretar e fazer a leitura detalhada do quadro de controle do elemento, considerando as características, as tolerâncias, os referenciais e as condições de material.
- **8. Como** interpretar e aplicar nos desenhos e nos controles as três regras principais relacionadas a limite de tamanho, condição de material e controle simultâneo.



#### No final deste treinamento, o participante terá aprendido:

- **1. Como** avaliar se a marcação do desenho está correta quanto a função, aplicação, referenciais, características, fundamentos e regras, utilizando a metodologia apresentada.
- **2. Como** referenciar peças não rígidas, considerando-se a condição livre e a condição restringida, de modo que se obtenham valores apropriados em estudos de MSA.
- **3. Como** qualificar os elementos referenciais de modo que os mesmos reflitam as necessidades funcionais e de aplicação do produto como também estabilidade dimensional.
- **4. Como** referenciar uma peça considerando-se os referenciais de produto e de processo e as transições de referenciamento que ocorrem entre peças, conjuntos e produto final.
- **5. Como** aplicar e interpretar os controles de tamanho, forma, orientação, localização, perfil e batimento, com seus modificadores pertinentes às características consideradas.
- **6. Como** aplicar e interpretar os controles combinados, simples e compostos de modo a aumentar os valores das tolerâncias geométricas, sem comprometer a função e a aplicação.
- **7. Como** aplicar e interpretar toda a simbologia geométrica disponibilizada na Norma ASME, de modo a favorecer a função, aplicação e custo, sem comprometer o uso.
- **8. Como** avaliar a mensuração de Posição Real em uma peça onde os elementos referenciais estão dentro e fora da peça, considerando-se a utilização do *best fit*.

#### **QPTG34: GPS - FUNDAMENTOS DA NORMA ISO**

24 h

- **1. Como** GPS contribui para o aumento do valor das tolerâncias, com consequente redução de custos do produto, considerando-se os erros e as aparências da peça.
- **2. Como** utilizar as principais definições, regras, simbologias e modificadores, de modo que se façam aplicações adequadas no produto e interpretações corretas do desenho.
- **3. Como** elaborar um plano de controle conceitual para a marcação de GPS, considerando o respeito às hierarquias e a influência na aceitação ou rejeição da peça.
- **4. Como** utilizar a Norma ISO com as normas complementares e a relação destas com outras normas utilizadas no sistema de dimensionamento e toleranciamento geométrico.
- **5. Como** aplicar e interpretar as condições de material, envolvendo tolerâncias dimensionais e geométricas, considerando-se as questões de montagem, proteção e centralização.
- **6. Como** referenciar uma peça, considerando-se a imobilização e a estabilização da mesma, na posição de aplicação, seja para elementos mensuráveis ou não mensuráveis.
- **7. Como** interpretar e fazer a leitura detalhada do quadro de controle do elemento, considerando as características, as tolerâncias, os referenciais e as condições de material.
- **8. Como** interpretar e aplicar nos desenhos e nos controles as três regras principais relacionadas a limite de tamanho, condição de material e controle simultâneo.

#### No final deste treinamento, o participante terá aprendido:

- **1. Como** avaliar se a marcação do desenho está correta quanto a função, aplicação, referenciais, características, fundamentos e regras, utilizando a metodologia apresentada.
- **2. Como** referenciar peças não rígidas, considerando-se a condição livre e a condição restringida, de modo que se obtenham valores apropriados em estudos de MSA.
- **3. Como** qualificar os elementos referenciais de modo que os mesmos reflitam as necessidades funcionais e de aplicação do produto como também estabilidade dimensional.
- **4. Como** referenciar uma peça considerando-se os referenciais de produto e de processo e as transições de referenciamento que ocorrem entre peças, conjuntos e produto final.
- **5. Como** aplicar e interpretar os controles de tamanho, forma, orientação, localização, perfil e batimento, com seus modificadores pertinentes às características consideradas.
- **6. Como** aplicar e interpretar os controles combinados, simples e compostos de modo a aumentar os valores das tolerâncias geométricas, sem comprometer a função e aplicação.
- **7. Como** aplicar e interpretar toda a simbologia geométrica disponibilizada na Norma ISO, de modo a favorecer a função, aplicação e custo, sem comprometer o uso.
- **8. Como** avaliar a mensuração de Posição Real em uma peça onde os elementos referenciais estão dentro e fora da peça, considerando-se a utilização do *best fit*.

#### QPTG36: GD&T - COMPARAÇÃO DAS NORMAS ASME E ISO

16 h

- **1. Como** interpretar as principais similaridades e diferenças relativas a termos, definições, regras, normas e boas práticas de toleranciamento geométrico entre as normas ASME e ISO.
- **2. Como** interpretar as principais similaridades e diferenças relativas às simbologias, modificadores e símbolos complementares entre as normas ASME e ISO.
- **3. Como** interpretar as principais similaridades e diferenças relativas à aplicação das condições de material entre os sistemas de toleranciamento geométrico ASME e ISO.
- **4. Como** interpretar as principais similaridades e diferenças relativas à aplicação de referenciais entre os sistemas de toleranciamento geométrico ASME e ISO.
- **5. Como** interpretar as principais similaridades e diferenças relativas à aplicação das tolerâncias, forma, orientação, localização, perfil e batimento entre as normas ASME e ISO.
- **6. Como** interpretar as principais similaridades e diferenças relativas à aplicação de controles combinados entre os sistemas de toleranciamento geométrico ASME e ISO.
- **7. Como** reconhecer rapidamente um desenho marcado pelo sistema de toleranciamento ASME ou ISO, independente de se ter a norma especificada.
- **8. Como** reconhecer as vantagens e desvantagens da aplicação das normas ASME e ISO e como as empresas convivem com estas duas realidades e interagem com seus fornecedores.

#### **QPTG37: RPS - SISTEMA PONTO DE REFERÊNCIA**

#### No final deste treinamento, o participante terá aprendido:

- **1. Como** e em que ambiente foi criado o sistema de ponto de referência, bem como quais os problemas dimensionais existentes que ele busca resolver.
- **2. Como** está estruturada a metodologia do RPS, com seus conceitos, fundamentos, simbologia ou nomenclatura e a matriz do sistema de coordenadas nas três dimensões.
- **3. Como** estruturar um sistema de referenciamento geométrico, partindo do produto final até chegar ao nível do componente, e deste, retornando ao produto final.
- **4. Como** avaliar se o referenciamento geométrico foi feito de forma adequada, de modo a eliminar os graus de liberdade e as instabilidades da peça, sendo esta rígida ou não rígida.
- **5. Como** adicionar os controles geométricos das normas ASME ou ISO no RPS, de modo a tornar a marcação do desenho robusta quanto aos quatro tipos de erros da peça.
- **6. Como** transformar o referenciamento do RPS no referenciamento típico das normas ASME e ISO, incluindo-se a boa prática de qualificação do referencial.
- **7. Como** aplicar a simbologia do RPS em peças estampadas e soldadas, nos diversos níveis de produção: componente, subconjunto, conjunto e produto.
- **8. Como** aplicar a simbologia do RPS em peças plásticas e elastômeros, nos diversos níveis de produção: componente, subconjunto, conjunto e produto.

#### QPTG38: GD&T - TOLERANCE STACK FUNDAMENTAL

24 h

- **1. Como** é processada, na engenharia de produtos, a prática de engenharia dimensional, responsável pela definição das tolerâncias dimensionais e geométricas nos desenhos.
- **2. Como** definir os objetivos dimensionais (ETD Especificação Técnica Dimensional) considerando-se casos particulares de critérios (*criteria*) e melhores práticas (*best practices*).
- **3. Como** melhor explorar os fundamentos e aplicações práticas da condição de material, para auxiliar no dimensionamento funcional do produto, focando o alcance dos objetivos.
- **4. Como** utilizar os fundamentos matemáticos e a ilustração gráfica da condição virtual e da condição resultante para os estudos de dimensionamento funcional.
- **5. Como** é realizado um estudo de dimensionamento funcional, usando a metodologia de oito passos baseada no método científico, para as diversas configurações de dimensionamento.
- **6. Como** construir as cadeias de tolerâncias considerando-se as marcações feitas nos desenhos, para peças de baixa complexidade a peças de média complexidade.
- **7. Como** definir as tolerâncias dimensionais e geométricas do produto, conforme as marcações feitas de GD&T, de modo a atender a ETD Especificação Técnica Dimensional.
- **8. Como** identificar as características críticas dimensionais a partir do dimensionamento funcional, classificando-as por ordem de importância para os objetivos dimensionais.



#### **QPTG39: GD&T - TOLERANCE STACK AVANÇADO**

#### No final deste treinamento, o participante terá aprendido:

- **1. Como** utilizar os fundamentos e práticas de estatística aplicada para as análises dos comportamentos das variações, utilizando o software Minitab.
- **2. Como** identificar a melhor distribuição estatística para representar as características dimensionais e geométricas para efeitos de estudos de dimensionamento funcional.
- **3. Como** selecionar o melhor modelo de toleranciamento para definir os valores refinados das dimensões e os valores totais das tolerâncias dimensionais e geométricas.
- **4. Como** as variações do sistema de medição podem influenciar os estudos de dimensionamento funcional, e o que deve ser feito para minimizar a influência do mesmo.
- **5. Como** realizar estudos de dimensionamento funcional apoiadas pela Simulação de Monte Carlo, de modo a ter o máximo aproveitamento da tolerância disponível.
- **6. Como** construir as cadeias de tolerâncias considerando-se as marcações feitas nos desenhos, para peças de média a alta complexidade, com impactos nos três eixos.
- **7. Como** realizar estudos de dimensionamento funcional nos desenhos da empresa de modo a transferir para o mundo real as dificuldades existentes na definição das tolerâncias.
- **8. Como** resolver situações de dimensionamento funcional onde muitas peças são reutilizadas (*carry over*) ou ainda peças que não podem ser retrabalhadas e precisam ser utilizadas.

#### QPTG40: GD&T - MARCAÇÃO DE DESENHO DO PRODUTO

24 h

- **1. Como** utilizar o GD&T *Data Sheet* (Formulário para Aplicação de GD&T), no ambiente de especificação, para transformar os requisitos do produto em dimensionamento funcional.
- **2. Como** marcar GD&T no desenho para manter sob controle os erros de tamanho, forma orientação e localização, de modo a atender os requisitos de aparência do produto.
- **3. Como** estruturar uma marcação de GD&T para um produto completo, de alta complexidade, onde se tem que definir os sistemas local e global de referenciamento geométrico.
- **4. Como** considerar os estudos de capabilidade do processo para a orientação nas marcações dos desenhos e definição das tolerâncias dimensionais e geométricas.
- **5. Como** utilizar os fundamentos e práticas de GD&T para a marcação completa de peças usinadas, de qualquer complexidade, do nível de produto ao nível de componente.
- **6. Como** utilizar os fundamentos e práticas de GD&T para a marcação completa de peças estampadas, de qualquer complexidade, do nível de produto ao nível de componente.
- **7. Como** utilizar os fundamentos e práticas de GD&T para a marcação completa de peças injetadas, de qualquer complexidade, do nível de produto ao nível de componente.
- **8. Como** utilizar os fundamentos e práticas de GD&T para a marcação completa de peças fundidas, de qualquer complexidade, do nível de produto ao nível de componente.



#### **QPTG41: GD&T - APLICAÇÃO DE CONTROLE ESTATÍSTICO**

#### No final deste treinamento, o participante terá aprendido:

- **1. Como** interpretar adequadamente, e de forma prática, as principais distribuições e análises estatísticas aplicáveis para os estudos de avaliação do processo produtivo.
- **2. Como** utilizar a estatística para a realização de estudos de estabilidade e capabilidade do processo, tanto para as tolerâncias dimensionais quanto geométricas, usando o Minitab.
- **3. Como** entender de forma ampliada, o tipo de variação permitida para cada característica geométrica, em suas diversas possibilidades de aplicação.
- **4. Como** aplicar o controle estatístico do processo para as tolerâncias de forma, para planicidade, retitude, circularidade e cilindricidade, nas condições de material permitidas.
- **5. Como** aplicar o controle estatístico do processo para as tolerâncias de orientação, para perpendicularidade, paralelismo e angularidade, nas condições de material permitidas.
- **6. Como** aplicar o controle estatístico do processo para as tolerâncias de localização, para posição real, concentricidade e simetria, nas condições de material permitidas.
- **7. Como** aplicar o controle estatístico do processo para as tolerâncias de perfil, para perfil de linha e perfil de superfície, nas condições de material permitidas.
- **8. Como** aplicar o controle estatístico do processo para as tolerâncias de batimento, para batimento circular e batimento total, nas condições de material permitidas.

#### **QPTG42: GD&T - APLICAÇÃO EM FERRAMENTAIS E DISPOSITIVOS**

24 h

- **1. Como** transferir as marcações de GD&T do desenho do produto para o desenho de ferramentais de produção, considerando-se as práticas de transformação de tolerâncias.
- **2. Como** definir a melhor estratégia de controle para as tolerâncias dimensionais e geométricas, considerando o volume de produção, os recursos disponíveis e os custos.
- **3. Como** transferir as marcações de GD&T do desenho do produto para o desenho do dispositivo de controle, considerando-se as práticas de transformação de tolerâncias.
- **4. Como** utilizar a estatística para definir a melhor estratégia de toleranciamento para aceitação ou rejeição de peças controladas por calibradores funcionais.
- **5. Como** calcular as dimensões e tolerâncias de calibradores de tamanho para as dimensões lineares, baseado na norma construtiva de calibradores.
- **6. Como** a influência da condição de material afeta o dimensionamento e toleranciamento de calibradores funcionais e suas respectivas tolerâncias.
- **7. Como** projetar funcionalmente os calibradores para as diversas condições de material: condição máxima, condição mínima e condição independente.
- **8. Como** elaborar procedimentos de controle, quer seja para dispositivos físicos (*hard*) ou para medição por instrumentos (*soft*), para minimizar os erros de medição.



# **QPTG43: GD&T - PRÁTICAS DE CONTROLE NA METROLOGIA**

#### No final deste treinamento, o participante terá aprendido:

- **1. Como** o mercado de equipamentos e *softwares* de medição tem avançado, oferecendo recursos para medição, com e sem contato, com diferentes opções de custo e benefício.
- **2. Como** é feito o programa de medição para os diversos equipamentos e *softwares*, tomandose como referência um exemplo de programação para medição.
- **3. Como** é feito o posicionamento de uma peça para a medição, considerando-se os três elementos do balanceamento geométrico: nivelamento, alinhamento e origem.
- **4. Como** minimizar a influência da falta de rigidez, tamanho, material ou geometria de uma peça, utilizando-se de recursos que não comprometam o resultado final do controle.
- **5. Como** escolher a melhor solução de referenciamento disponibilizadas nos *softwares* de medição: referenciais pela norma ASME ou ISO, RPS ou aplicação de *best fit*.
- **6. Como** é feita a avaliação das tolerâncias de tamanho, forma, orientação, localização, perfil, batimento e rugosidade, em alguns equipamentos e softwares existentes.
- **7. Como** ler e interpretar os diferentes relatórios emitidos pelos *softwares* de processamento da medição, identificando as características aprovadas e rejeitadas.
- **8. Como** a metrologia atua para resolver dificuldades de medição provocadas por desenhos mal marcados ou por recursos escassos, bem como resolver discrepâncias das peças.

# FORMAÇÃO COM CONTEÚDOS COMPLEMENTARES

Para ampliar o conhecimento do Especialista em Engenharia Dimensional, recomendamos os seguintes cursos adicionais:

Planos de

Inspeção e Recebimento de Materiais

Amostragem para a Qualidade CEP
Controle Estatístico do
Processo - Avançado

Avaliação da Incerteza de Medição MSA
Análise do Sistema de
Medição

DOE
Delineamento de
Experimentos

PAPD - Processos para Análise de Problemas e Decisões DFMEA Aplicação em Produto PFMEA Aplicação em Processo

EAV
Engenharia e Análise
do Valor

QFD
Desdobramento da
Função Qualidade

Estatística Aplicada ao Minitab

# ÁREAS E TEMAS DE COMPETÊNCIA

#### **DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL**

Estratégia e Marketing Gestão Organizacional Econômico e Financeiro

Vendae Suprimento

Problema e Decisão

#### **DESENVOLVIMENTO HUMANO**

Comportamento e Liderança

Supervisão TWI Alinhamento de Vida

Comunicação e Negociação Gestão Humana

#### **QUALIDADE E PRODUTIVIDADE**

Organização e Padronização

Seis Sigma Qualidade Total Estatística Aplicada

Produção Enxuta Produtividade Total Manutenção Industrial Tolerância Geométrica

Tel.: (+55 11) 5584-7576
WhatsApp.: (+55 11) 93004-6076
Av. Fagundes Filho, 145 - Conj. 27 - Saúde
CEP 04.304-010 - São Paulo - SP
E-mail: bassos@bassos.com.br
facebook.com/bassoseassociados
linkedin.com/in/bassoseassociados
youtube.com/bassoeassociados

